

# Hinweis zur korrekten Lagerung und Pflege von Lenz Lithium-Ionen Akkus und Regeneration

## Lagerung:

1. Vor dem Lagern Akkus entladen und wieder halb aufladen (siehe Gebrauchsanweisung) – NICHT VOLL AUFLADEN. Akku ausschalten und vom Ladegerät trennen.
2. Kühl und trocken lagern bei 5°C bis 20°C.
3. Grundsätzlich längeren Nichtgebrauch vermeiden. Im Falle von Langzeitlagerung die Akkus alle 6 Monate entladen und wieder halb aufladen!
4. Vor jedem Gebrauch voll aufladen.

Die richtige Lagerung der Akkus maximiert die Akkuleistung und die Lebensdauer. Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanweisung!

## Regeneration:

Sollten sie vergessen haben diesen Hinweisen während der Lagerung über die Sommermonate bzw. einen längeren Zeitraum Folge zu leisten, empfehlen wir rechtzeitig vor Beginn der neuen Wintersaison die Akkus drei Mal voll aufzuladen und zu entladen.

Dazu die Akkus zum Entladen an Socke/Weste/Bandage bzw. Sohle anschließen und in der höchsten Heizstufe entladen. Dann wieder voll aufladen um das Produkt einsatzbereit zu haben.

Noch Fragen?

Gerne können Sie sich an unsere Serviceadresse wenden:

SturiaTronic Projektmanagement GmbH  
Ressavarstrasse 12-14  
8230 Hartberg | Austria

Tel: +43 (0) 3332 20302  
Fax: +43 (0) 3332 20302 – 6  
Mail: [service@sturiatronic.com](mailto:service@sturiatronic.com)

